ООО "НордФасад" (Членство прекращено)

- Общая информация
- Право
- Страхование
- Проверки
- Информация о КФ
- Архив

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "НордФасад"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "НордФасад"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	530
Город	г. Тула
ИНН	7816401240
ОГРН/ОГРНИП	5067847542175
Дата государственной регистрации юридического лица	17.11.2006
Номер протокола вступления	16 от 21.09.2018 г.
Дата регистрации в реестре СРО	26.09.2018
Орган принятия решения о вступлении	Совет Ассоциации "Строители Тульской области"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 20.09.2018 г. №000000624 (первичное)
Номер протокола исключения	25
Дата исключения	17.08.2022
Орган принятия решения об исключении	Совет Ассоциации "Строители Тульской области"
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	директор Лапушкин Роман Юрьевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 52, комната 3, лит. А
Фактический адрес	300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 52, комната 3, лит. А

Электронная почта организации	adis812@gmail.com; nordfasad@nordfasad.ru; glavbuh@nordfasad.ru
Контактный телефон	8-921-967-75-80

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	26.09.2018
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №16 от 21.09.2018 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	1 500 000,00
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	4 500 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Заявление члена Ассоциации №7-з от 12.04.2021 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	**в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**	**в отношении объектов использования атомной энергии**
Да	Да	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	50 000 000,00
Страховая компания	Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование"
Дата окончания действия договора страхования	16.09.2020
Информация о страховых договорах	50 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7811R/906/00615/19 от 30.09.2019 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "НордФасад":

Форма проверки	**Год проведения проверки**	**Месяц проведения проверки**	**Статус проверки**	**Примечание**
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2018	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №39-вн от 21 сентября 2018 г.	Соответствие требованиям пункта 5.2 положения "О членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов".

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2018	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №45-вн от 19 октября 2018 г.	Соответствие требованиям пункта 5.2 положения "О членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов", а так же требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов"
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №530 от 9 октября 2019 г.	нарушений в деятельности члена Ассоциации "саморегулируемая организация "Строители Тульской области" не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №530 от 26 октября 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Нарушение требований установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства не выявлено. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2021	Апрель	Завершено Подготовлен акт №22-вн от 13 апреля 2021 г.	Проверка ВВ и ОДО, увеличение уровня

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2021	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №57-вн от 18 октября 2021 г.	наличие нарушений, указанных в Уведомлении МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 23 сентября 2021 года №СРО-6296/21-(0)-1 .и допущенных при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: г. Москва, Варваровка ул., д.14, стр.1, стр.2 ,(ЦАО,Тверской) Нарушения, указанные в Уведомлении МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 23 сентября 2021 года №СРО-6296/21-(0)-1 и допущенные при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: г. Москва, Варваровка ул., д.14, стр.1, стр.2 (ЦАО,Тверской) подтвердились, а именно: 1. В нарушение Проекта организации строительства, Раздел 6, Шифр 810-16-ПОС, л.20 не заполнен специальный журнал производства работ по монтажу фасада, общие данные, печать организации, раздел 2. 2. В нарушение Раздела проекта Шифр: 810-16-АК/П «Архитектурные и фасадные решения» лист 3. В качестве облицовки здания применяются плиты натурального камня размерами 2466х3743х60 мм, по требованию проекта должен применяться камень толщин 40 мм, с максимальными размерами 600х1200 мм. 3. В нарушение Раздела проекта Шифр: 810-16-АК/П «Архитектурные и фасадные решения» лист 2, 3. В качестве заполнения светопрозрачных конструкций применен двухкамерный стеклопакет с сопротивлением теплопередачи 0,92 кв.м.*С/Вт, по требованию проекта должны применяться стеклопакеты с сопротивлением теплопередачи 1,43 кв.м.*С/Вт. 4. В нарушение Раздела проекта шифр: 810-16-ПОС п.12, СНиП 12-01-2004 п.6.1.3 - Не должным образом осуществляется входной контроль поставляемых материалов и изделий: отсутствует декларация соответствия на оконные блоки (требование ПП РФ №982 от 01.12.2009). Нарушения, указанные в Уведомлении МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 23 сентября 2021 года №СРО-6296/21-(0)-1 и допущенные при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: г. Москва, Варваровка ул., д.14, стр.1, стр.2 ,(ЦАО,Тверской) подтвердились, а именно: 1. В нарушение Проекта организации строительства, Раздел 6, Шифр 810-16-ПОС, л.20 не заполнен специальный журнал производства работ по монтажу фасада, общие данные, печать организации, раздел 2. 2. В нарушение Раздела проекта Шифр: 810-16-АК/П «Архитектурные и фасадные решения» лист 3. В качестве облицовки здания применяются плиты натурального камня размерами 2466х3743х60 мм, по требованию проекта должен применяться камень толщин 40 мм, с максимальными размерами 600х1200 мм. 3. В нарушение Раздела проекта Шифр: 810-16-АК/П "Архитектурные и фасадные решения" лист 2, 3. В качестве заполнения светопрозрачных конструкций применен двухкамерный стеклопакет с сопротивлением теплопередачи 0,92 кв.м.*С/Вт, по требованию проекта должны применяться стеклопакеты с сопротивлением теплопередачи 1,43 кв.м.*С/Вт. 4. В нарушение Раздела проекта шифр: 810-16-ПОС п.12, СНиП 12-01-2004 п.6.1.3 - Не должным образом осуществляется входной контроль поставляемых материалов и изделий: отсутствует декларация соответствия на оконные блоки (требование ПП РФ №982 от 01.12.2009).
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №530 от 18 октября 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2022	Январь	Завершено Подготовлен акт №1-вн от 24 января 2022 г.	ООО «НордФасад» ОГРН 5067847542175 в Ассоциацию «Строители Тульской области» представлены копия Акта от 6 декабря 2021 года об устранении выявленных нарушений, при реконструкции объекта капитального строительства, а также копия Извещения об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: г. Москва, Варваровка ул., д.14, стр.1, стр.2 ,(ЦАО,Тверской). В результате проведения внеплановой проверки устранение ранее выявленных нарушений подтвердилось. ООО «НордФасад» ОГРН 5067847542175 в Ассоциацию «Строители Тульской области» представлены копия Акта от 6 декабря 2021 года об устранении выявленных нарушений, при реконструкции объекта капитального строительства, а также копия Извещения об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: г. Москва, Варваровка ул., д.14, стр.1, стр.2 ,(ЦАО,Тверской). В результате проведения внеплановой проверки устранение ранее выявленных нарушений подтвердилось.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Октябрь		

Элементы 1—9 из 9.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

Мера дисциплинарного воздействия	Основание для принятия решения	Срок устранения нарушений	Статус документа
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 26 октября 2021 г. выдано предписание №7/21 от 26.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.01.2022 г.	24.01.2022	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №2 от 27.01.2022 г.
Исключение из членов саморегулируемой организации	Решением Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №25 от 17 августа 2022 г. организация исключена из членов СРО		

Элементы 1—2 из 2.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

-

Дата размещения информации: 26.09.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.01.2023 14:47