

**ООО "ССС" (Член СРО)**

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ООО "ССС"
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	305
<b>Город</b>	г. Новомосковск
<b>ИНН</b>	7116504634
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1107154005584
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	11.03.2010
<b>Номер протокола вступления</b>	12 от 17.05.2010 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	17.05.2010
<b>Орган принятия решения о вступлении</b>	Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области"
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 13.05.2010 г. №000000317 (первичное)
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	директор Амосенок Игорь Александрович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 53
<b>Фактический адрес</b>	301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 14 а
<b>Электронная почта организации</b>	cccnsk@yandex.ru
<b>Контактный телефон</b>	(48762) 3-10-70
<b>Сведения о наличии права на выполнение работ:</b>	
<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО
<b>Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:</b>	Действует

Дата вступления в силу решения:

01.07.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Право имеется

Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)

не превышает пятьсот миллионов рублей

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

500 000,00

Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет

200 000,00

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ССС":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Планировая проверка, Выездная проверка	2012	Май	Завершено Подготовлен акт №304-1 от 24 мая 2012 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пролангировать договор с общестроительной лабораторией по контролю качества СМР, Заключить договор с электролабораторией Согласовать узел крепления косоуров лестничных маршей к площадкам с проектным институтом и представить в Партнерство копию проектного решения . Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Амосенку И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Семке Д.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Карлову И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Бурмистрову М.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Зыкову М.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Папенкову Е.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Гончарову А.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту- Мишеневу Е.В.
Планировая проверка, Выездная проверка	2013	Май	Завершено Подготовлен акт №305 от 3 июня 2013 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации -Ползикову Р.Н. Пройти аттестацию Амосенку И.А Пройти аттестацию Бурмистрову М.А. Пройти аттестацию Карлову И.А. Пройти аттестацию Ползикову Р.Н. Пройти аттестацию Щигал Ю.А.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 13 мая 2014 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 12 мая 2015 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СПО "Объединение строителей Тульской области"
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 10 мая 2016 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 12 мая 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации "Строители Тульской области",
Плановая проверка, Документарная проверка	2018	Март	Завершено Подготовлен акт №97 - ОДО от 7 марта 2018 г.	Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 26 апреля 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено  Проверка РТН В ходе проверки установлено: Нарушения, указанные в письме № 19198-Г/3.3-18 от 15 июня 2018 года Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ООО «СпецСтройСервис» приняты меры по устранению выявленных нарушений. Однако в установленные сроки (до 21.05.2018 года) нарушения в полном объеме не устранены. При проведении внеплановой проверки деятельности организации по устранению нарушений, указанных в вышеозначенном письме в соответствии с представленными ООО «СпецСтройСервис» материалами выявлено следующее. По пункту 1 торцевой шов по оси А не согласован с проектной организацией ООО «Полином» размеры косынок для крепления вертикальных связей к колоннам увеличены и узел крепления смещен вверх по колонне в соответствии с листом 10-98600-Р-КМ1 АН. Подписан Заказчиком - УКС ТП АО «Газпромнефть-МНПЗ» к производству работ 23.05.2018 года и передан субподрядной организации ООО «СпецСтройСервис». В соответствии с представленными фотографическими материалами узлы крепления вертикальных связей выполнены в рамках внесенного изменения в проект. По пункту 5 - металлоконструкции каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» изготовлены ООО Сталлион» г. Москва (ОГРН 1157746410755) При этом 4 колонны изготовлены составными. Чертежи КМД на изготовление составных колонн не разработаны: При поставке металлоконструкций на объект строительства заводом изготовителем представлены: документ о качестве (паспорт) стальных строительных конструкций и заключения лаборатории ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» о годности этих колонн. По пункту 6 - в соответствии с переданной Генподрядчиком ООО НПП «ОВИСТ» документацией (Акт приема -передачи от 15.11.2017 года) ООО «СпецСтройСервис» выполнило монтаж каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в январе- марте 2018 года, о чем свидетельствуют записи в журнале производства работ. При этом сварочные работы при монтаже производились электродами Э50А в соответствии с листом 1Общие данные..(Шифр.10-98600-Р-КМ1. Изм.2). В ходе проверки установлено: Нарушения, указанные в письме № 19198-Г/3.3-18 от 15 июня 2018 года Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ООО «СпецСтройСервис» приняты меры по устранению выявленных нарушений. Однако в установленные сроки (до 21.05.2018 года) нарушения в полном объеме не устранены. При проведении внеплановой проверки деятельности организации по устранению нарушений, указанных в вышеозначенном письме в соответствии с представленными ООО «СпецСтройСервис» материалами выявлено следующее. По пункту 1 торцевой шов по оси А не согласован с проектной организацией По пунктам 2,3,4 - по согласованию с проектной организацией ООО «Полином» размеры косынок для крепления вертикальных связей к колоннам увеличены и узел крепления вертикальных связей к колоннам увеличены и узел крепления смещен вверх по колонне в соответствии с листом 10-98600-Р-КМ1 АН. Подписан Заказчиком - УКС ТП АО «Газпромнефть-МНПЗ» к производству работ 23.05.2018 года и передан субподрядной организации ООО «СпецСтройСервис». В соответствии с представленными фотографическими материалами узлы крепления вертикальных связей выполнены в рамках внесенного изменения в проект. По пункту 5 - металлоконструкции каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» изготовлены ООО Сталлион» г. Москва (ОГРН 1157746410755) При этом 4 колонны изготовлены составными. Чертежи КМД на изготовление составных колонн не разработаны: При поставке металлоконструкций на объект строительства заводом изготовителем представлены: документ о качестве (паспорт) стальных строительных конструкций и заключения лаборатории ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» о годности этих колонн. По пункту 6 - в соответствии с переданной Генподрядчиком ООО НПП «ОВИСТ» документацией (Акт приема -передачи от 15.11.2017 года) ООО «СпецСтройСервис» выполнило монтаж каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в январе- марте 2018 года, о чем свидетельствуют записи в журнале производства работ. При этом сварочные работы при монтаже производились электродами Э50А в соответствии с листом 1Общие данные..(Шифр.10-98600-Р-КМ1. Изм.2).
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2018	Июнь	Нарушения имеются Подготовлен акт №24-вн от 13 июля 2018 г.	Нарушения имеются  Проверка РТН В ходе проверки установлено: Нарушения, указанные в письме № 19198-Г/3.3-18 от 15 июня 2018 года Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ООО «СпецСтройСервис» приняты меры по устранению выявленных нарушений. Однако в установленные сроки (до 21.05.2018 года) нарушения в полном объеме не устранены. При проведении внеплановой проверки деятельности организации по устранению нарушений, указанных в вышеозначенном письме в соответствии с представленными ООО «СпецСтройСервис» материалами выявлено следующее. По пункту 1 торцевой шов по оси А не согласован с проектной организацией По пунктам 2,3,4 - по согласованию с проектной организацией ООО «Полином» размеры косынок для крепления вертикальных связей к колоннам увеличены и узел крепления вертикальных связей к колоннам увеличены и узел крепления смещен вверх по колонне в соответствии с листом 10-98600-Р-КМ1 АН. Подписан Заказчиком - УКС ТП АО «Газпромнефть-МНПЗ» к производству работ 23.05.2018 года и передан субподрядной организации ООО «СпецСтройСервис». В соответствии с представленными фотографическими материалами узлы крепления вертикальных связей выполнены в рамках внесенного изменения в проект. По пункту 5 - металлоконструкции каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» изготовлены ООО Сталлион» г. Москва (ОГРН 1157746410755) При этом 4 колонны изготовлены составными. Чертежи КМД на изготовление составных колонн не разработаны: При поставке металлоконструкций на объект строительства заводом изготовителем представлены: документ о качестве (паспорт) стальных строительных конструкций и заключения лаборатории ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» о годности этих колонн. По пункту 6 - в соответствии с переданной Генподрядчиком ООО НПП «ОВИСТ» документацией (Акт приема -передачи от 15.11.2017 года) ООО «СпецСтройСервис» выполнило монтаж каркаса Контроллерной для цеха №8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в январе- марте 2018 года, о чем свидетельствуют записи в журнале производства работ. При этом сварочные работы при монтаже производились электродами Э50А в соответствии с листом 1Общие данные..(Шифр.10-98600-Р-КМ1. Изм.2).

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2018	Октябрь	Нарушения имеются Подготовлен акт №43-вн от 19 октября 2018 г.	Проверка РТН повторно по предписанию от 21 марта 2018г. №170-Г/З.3-27/Н-36 Нарушения, указанные в предписании №2/18 от 17 июля 2018 года Дисциплинарной комиссии Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ООО "СпецСтройСервис" по состоянию на 19 октября 2018 года не устранены. Нарушения, указанные в предписании №2/18 от 17 июля 2018 года Дисциплинарной комиссии Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ООО "СпецСтройСервис" по состоянию на 19 октября 2018 года не устранены.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2018	Декабрь	Завершено Подготовлен акт №57-вн от 17 декабря 2018 г.	Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Нарушения, указанные в предписании №2/18 от 17 июля 2018 года Дисциплинарной комиссии Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ООО "СпецСтройСервис" устранены в полном объеме. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации По состоянию на 31.12.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2019	Февраль	Завершено Подготовлен акт №47-ОДО от 15 февраля 2019 г.	В ходе проверки нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Апрель	Завершено Подготовлен акт №305 от 30 апреля 2019 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2020	Февраль	Завершено Подготовлен акт №82-ОДО от 6 марта 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Август	Завершено Подготовлен акт №305 от 18 августа 2020 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2021	Февраль	Завершено Подготовлен акт №5-ОДО от 5 марта 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Июль	Завершено Подготовлен акт №305 от 28 июля 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.



<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 17 июля 2018 г. выдано предписание №2/18 от 17.07.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.10.2018 г.	15.10.2018	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №14 от 18.12.2018 г.
<a href="#"><u>Вынесение предупреждения</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 23 октября 2018 г. вынесено предупреждение №2/18 от 23.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.01.2019 г.	21.01.2019	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №14 от 18.12.2018 г. (1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис», ИНН 7116504634 в связи с устранением нарушений. 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис». )

Элементы 1—2 из 2.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.**

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает пятьсот миллионов рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.**

что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[С-080-71-0305-71-220317 от 22.03.2017 г.](#)

[0305.05-2010-7116504634-C-080 \(19.06.2013 - 22.03.2017\) от 19.06.2013 г.](#)  
[0305.04-2010-7116504634-C-080 \(12.07.2012 - 19.06.2013\) от 12.07.2012 г.](#)  
[0305.03-2010-7116504634-C-080 \(22.03.2012 - 12.07.2012\) от 22.03.2012 г.](#)  
[0305.02-2010-7116504634-C-080 \(12.08.2010 - 22.03.2012\) от 12.08.2010 г.](#)  
[05-10-0305 \(17.05.2010 - 12.08.2010\) от 17.05.2010 г.](#)

*Дата размещения информации: 17.05.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.08.2024 09:15*